




12.2

Druckverlustdiagramm Pressure-loss diagram



**Druckverlustdiagramm für leichte
und sehr flexible Schlauchkonstruktionen**
*Pressure-loss diagram for light weight
and very flexible ducting*



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 9991-0 · Fax +49 (0) 208 533 74